



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0171/2025

OBRA

CRM

N° CONTROL

000000

FECHA

Viernes, 28 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: INGENIERIA Y DESARROLLO DE
YUCATAN S.A. DE C.V.

RFC: 00000

DIRECCIÓN: CALLE 60 #256 LOCAL 8 POR 19 Y 21A
COL. CAMPESTRE

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

**CONDICIONES DE
PAGO:**

**FECHA DE
ENTREGA:**

**FECHA DE
EMBARQUE:**

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0427	Modificación al sistema de riego del jardín posterior debido a reemplazo de pasto natural por pasto artificial, consistente en: Trazo, excavación de zanjade66ml, suministro y tendido de tubería RD de PVC hidráulico de acuerdo a diseño de sistema de riego, alojada en zanjas con una sección aproximada de 20cm de ancho x30cm de profundidad, relleno con material producto de excavación, no se incluye el desalojo de material sobrante o piedras producto de la excavación, suministro e instalación de filtro de malla de 1 1/2 ", suministro e instalación de 14 aspersores de rocío emergente, marca Rain Bird, modelo 1804, con sus respectivos accesorios de acuerdo a diseño. Incluye mano de obra.			LOTE	1.00	\$16,166.00	\$16,166.00
0428	Servicio correctivo al sistema de riego, en diversas áreas de jardín, consistente en reemplazo de 10 aspersores modelo1804 de la marca RainBird, con boquilla multiarc de diferentes radio de cobertura, reemplazo de 19 boquillas en mal estado con adecuadas para el área de jardín, cancelación de salida de aspersor en mala ubicación o por obstrucción de plantas, tendido de 70ml de manguera XFS en jardineras por encontrarse en mal estado Inc. excavación, tendido de tubería y relleno.			LOTE	1.00	\$13,700.00	\$13,700.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0429	Servicio correctivo al sistema de riego, en jardín posterior, debido a retiro de pasto, consistente en cancelación de 4 salidas de aspersor y cancelación del riego de la zona2. Incluye : excavación, relleno, accesorios de pvc como conectores macho, codos, tee, coples, reducciones, pegamento y limpiador. Servicio realizado el día 5 de febrero de 2025.	PZA			1.00	\$3,250.00	\$3,250.00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	------	------------	------------

ANTICIPO DEL 60% POR LA CANTIDAD DE \$23,048.73

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 11 de Febrero de 2025

SALDO DEL 40% POR LA CANTIDAD DE \$15,365.82

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 28 de Febrero de 2025

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 56/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 33,116.00
IVA 16%	\$ 5,298.56
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 38,414.56

	ORDEN COMPRA: 0171/2025				
000000 N° CONTROL	CRM OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0171
OBRA:	CRM
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 28 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0427	Modificación al sistema de riego del jardín posterior debido a reemplazo de pasto natural por pasto artificial, consistente en: Trazo, excavación de zanjade66ml, suministro y tendido de tubería RD de PVC hidráulico de acuerdo a diseño de sistema de riego, alojada en zanjas con una sección aproximada de 20cm de ancho x30cm de profundidad, relleno con material producto de excavación, no se incluye el desalojo de material sobrante o piedras producto de la excavación, suministro e instalación de filtro de malla de 1 1/2 ", suministro e instalación de 14 aspersores de rocío emergente, marca Rain Bird, modelo 1804, con sus respectivos accesorios de acuerdo a diseño. Incluye mano de obra.	LOTE	1.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
2	0428	Servicio correctivo al sistema de riego, en diversas áreas de jardín, consistente en reemplazo de 10 aspersores modelo 1804 de la marca RainBird, con boquilla multiarc de diferentes radio de cobertura, reemplazo de 19 boquillas en mal estado con adecuadas para el área de jardín, cancelación de salida de aspersor en mala ubicación o por obstrucción de plantas, tendido de 70ml de manguera XFS en jardineras por encontrarse en mal estado Inc. excavación, tendido de tubería y relleno.	LOTE	1.00				
3	0429	Servicio correctivo al sistema de riego, en jardín posterior, debido a retiro de pasto, consistente en cancelación de 4 salidas de aspersor y cancelación del riego de la zona 2. Incluye : excavación, relleno, accesorios de pvc como conectores macho, codos, tee, coples, reducciones, pegamento y limpiador. Servicio realizado el día 5 de febrero de 2025.	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 28 de Febrero de 2025
--	----------------------------------------------------------------------